


| Łożyska   | Adapter sleeve | Pierścienie mocujące<br>(2szt.) | Pierścienie mocujące<br>(1szt.) | feltstrip      |
|-----------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1208 K C3 | H208           |                                 | FR80/7                          | FS 6 x 5 x 150 |
| 2208 K C3 | H308           |                                 | FR80/2                          |                |
| 22208 K   | H308           |                                 | FR80/2                          |                |

## Karta techniczna PDF 722508 DB



### Oprawy kołnierzowe 722500

oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem



| Dane techniczne |              |
|-----------------|--------------|
| d               | 35 mm        |
| a               | 160 mm       |
| c               | 12 mm        |
| h               | 54 mm        |
| h1              | 143 mm       |
| l1              | 65,50 mm     |
| m               | 140 mm       |
| N               | 14 mm        |
| D               | 80 mm        |
| waga oprawy     | 2,30 kg      |
| Materiał oprawy | żeliwo szare |
| Marka           | SNR          |

| Śruby                                       |       |
|---------------------------------------------|-------|
| zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 Nm |
| Śruby pokrywy                               | M5x16 |
| zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy    | 4 Nm  |