

Kanten gebrochen

Innendurchmesser feingedreht

minimaler Zahnversatz

Werkstoff: 50 CrV 4 , DIN 1.8159

vergütet 410-460 HV

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und wird Ihnen im geschäftlichen Verkehr anvertraut. Sie darf ohne unsere Einwilligung weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.

|                               |     |      | 1   |              | Kopiert n            | och Dritte         | zugānglie                                    | ch genecht   | merden.             |
|-------------------------------|-----|------|---|--------------|----------------------|--------------------|--|--------------|---------------------|
|                               |     |      | E36/28x21x37 F3spez.m.Bund  |              |                      |                    |  | Ileit<br>Han | mann -<br>icl Indag |
| Stückzahl<br>Nombre de pièces |     |      | Gegenstand<br>Spécification   | Pos.<br>Rep. | Werkstoff<br>Matière |                    | Model<br>Modèle                              | Bemerkungen  |                     |
| IV                            | 111 | 11 1 | Änderungen: Ersetzt durch: Modifications: Remplacé par: Ersatz für: Remplace: |              |                      |                    |  |              |                     |
|                               |     |      | Einspannbuchse<br>Form 3 mit Bur  |              |                      | Maßstab<br>Echelle | Gezeichnet<br>Dessiné<br>Geprüft<br>Contrôlé | H.5.92       | tutelf              |
|                               |     |      |   |              |                      | 7.003.0310         |  |              |                     |