


| bearing 1      | bearing 2  | spring washer | V-ring | feltring |
|----------------|------------|---------------|--------|----------|
| NU 318 EG15 C4 | 2x 7318 BG |               | V-110S | FI 24    |

## Karta techniczna PDF DLG 318 AE



### Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem



| Dane techniczne |              |
|-----------------|--------------|
| d               | 90 mm        |
| d1              | 105 mm       |
| d3              | 110 mm       |
| a               | 599 mm       |
| b               | 350 mm       |
| c               | 30 mm        |
| h               | 112 mm       |
| h1              | 230 mm       |
| m               | 460 mm       |
| n               | 290 mm       |
| N               | 20 mm        |
| B               | 87 mm        |
| W               | 474 mm       |
| W1              | 387,50 mm    |
| W2              | 144,50 mm    |
| W3              | 101,50 mm    |
| A1              | 55 mm        |
| A2              | 45 mm        |
| A3              | 70 mm        |
| D               | 190 mm       |
| waga oprawy     | 71 kg        |
| Materiał oprawy | żeliwo szare |
| Marka           | SNR          |

| Śruby                                       |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Śruby mocujące (g)                          | M16    |
| zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 150 Nm |
| Śruby pokrywy                               | M8x25  |
| zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy    | 17 Nm  |