

Schlauchaufnahme



- **Schlauchaufnahme**
Für 9032M

Haftungsausschluss

- Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Artikelnummer	9032 M-14/2
EAN-No.	4000896199181
Kurztext	Schlauchaufnahme